

EPEX-CLEAN

Reiniger voor epoxyharssluier en vervuilingen / oplosbare vloeistof in afwaswater voor epoxyvoegwerken

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van epoxyharsresten op tegels, natuursteen, marmer en straatsteen.
 Als oplosbare vloeistof in afwaswater bij het opvoegen van epoxyhars, om vorming van sluiert te vermijden. Voor het reinigen van werktuigen en materiaal.
 Voor het verwijderen van coatings en boenwas op keramiek en andere zuurvaste ondergronden.

Eigenschappen

- Doeltreffend
- Lost ook uitgeharde epoxyharssluier op
- Verlicht het afwassen
- Voor het reinigen van allerlei vervuilingen
- Biologisch afbreekbaar

Technische gegevens

<u>Toepassingsgebied</u>	<u>Verbruik/mengverhouding</u>	<u>Inwerktijd / arbeidsgang</u>
Verwijdering uitgehard epoxyvoegsel	± 50-100 ml / m ² / arbeidsgang onverdund	min. 60 - max. 300 min.
Als oplosbare vloeistof in het afwaswater voor epoxy-voegwerken	100 ml op 8 L water	15 - 20 min.
Verwijdering van voegresten onmiddellijk na het voegen	onverdund	max. 15 min. (per deel handelen), max. 10 m ² / arbeidsgang
Verwijdering van coatings	onverdund	30 - 60 min.
Reinigen van industrievloeren	1 : 1 met water	10 - 20 min.
Reinigen van werktuigen	onverdund	10 - 20 min.

Verpakking

1 liter

Bewaring

2 jaar, koel en droog bewaren, beschermen tegen directe zonnestralen

Verbruik

Zie technische gegevens

EPEX-CLEAN

Reiniger voor epoxyharssluiers en vervuilingen / oplosbare vloeistof in afwaswater voor epoxyvoegwerken

Verwerking

Voorbehandeling

Voor het verwijderen van epoxyhars moet de ondergrond droog en vrij van resterend materiaal zijn. Aangedroogde harsvlekken warm maken en aftikken. Altijd een test uitvoeren!

Werkwijze

Reiniging van harssluiers:

Epex-Clean gelijkmatig met kwast of rol op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Volgens uithardingsgraad van de harssemulsie 30 tot 300 min. laten inwerken. Per deel handelen (max. 50 m² / arbeidsgang). Na de inwerktijd met een emmer warm water, voorzien van reinigingsmiddel, afschuren (groen, rood of blauwe pad) en aansluitend met zeer veel water nareinigen. Als laatste reiniging het reinigingsmiddel met een pad en veel water afspoelen.

Toepassing als oplosbare vloeistof in afwaswater:

Onmiddellijk na het aanbrengen van de mortel met de wasbeurt beginnen (100 ml op 8 L water), daarbij zal het te veel aan voegmateriaal met het waswater verbinden. Fijne pads gebruiken! het harshoudend afvalwater twee maal opnemen met een pad met fijne poriën. Ten slotte nogmaals met een, in zuiver water gespoelde, spons overgaan.

Verwijdering van voegresten onmiddellijk na het voegen:

Epex-Clean direct op de vervuilde plaatsen aanbrengen met een kwast en ± 10 min. laten inwerken. Per deel handelen (max. 10 m² / Werkfase). Het voorgaande eventueel herhalen. Aansluitend met een witte pad en water, voorzien van reinigingsmiddel, afwassen.

Verwijdering van coatings:

Epex-Clean direct op de te bewerken plaatsen aanbrengen en grondig inwerken met een pad, ± 30-60 min. laten intrekken. Aansluitend met water en reinigingsmiddel afwassen. Het voorgaande eventueel herhalen.

Reiniging van industrievloeren:

Epex-Clean met water in verhouding 1 : 1 mengen en met spons of polierpad (wit) aanbrengen. Oplossing goed inwerken. ± 10 - 20 min. laten intrekken en ten slotte met water en reinigingsmiddel reinigen. Het voorgaande eventueel herhalen.

Reiniging van werktuigen:

Epex-Clean direct op het verontreinigde werktuig aanbrengen met een kwast en ± 10-20 min. laten inwerken. aansluitend met water afspoelen. Bij hardnekkige vervuiling het werktuig ± 60 min. in Epex Clean leggen en aansluitend goed afspoelen met water. Het voorgaande eventueel herhalen.

Berging

Milieu-informatie

Epex Clean is CKW-vrij en 100 % biologisch afbreekbaar. Restant van het product verzamelen en terug gebruiken. Het in de emmer uitgereageerde en gesedimenteerde epoxyhars overeenstemmend de plaatselijke voorschriften van bedrijfsafval bergen.

Belangrijke informatie

- niet met kunststoffen en lakken in contact brengen (gevaar voor aantasting).
- Gereinigde oppervlakken tot volledige droging afsluiten, versperren.
- Gereedschap, pads en sponzen na gebruik onmiddellijk reinigen.

Veiligheidsmaatregelen

Geschikte beschermkleding, beschermhandschoenen en veiligheidsbril dragen.

Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en een arts raadplegen.

Wij verwijzen in het bijzonder naar de normen DIN 18 352, DIN 18 157 en de technische fiches van de overkoepelende organisatie van de Duitse bouwnijverheid e.V. (officieel geregistreerde vereniging).

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.